


Informatique industrielle

Supervision PC Vue 32

 **PUBLIC** ▶ Toute personne (technicien de maintenance, automaticien...) appelée à utiliser le logiciel de supervision PC VUE 32
Pré-requis : connaître l'environnement informatique sur PC avec Windows, avoir des notions de base en automatisme

 **OBJECTIFS** ▶ Maîtriser le développement d'une application de contrôle
Commander une installation automatisée

 **DURÉE**
5 jours



 **CONTENU**

Les caractéristiques

Le projet

La communication avec les équipements

Les unités d'archivages

La base de données

L'interface graphique

Les animations sur vues

Les objets génériques

Les alarmes

La librairie d'objets graphiques

Les droits d'accès utilisateur

Les courbes de tendance

Les consignations

Les recettes

Les expressions

Le SCADA BASIC

Liens DDE et DLL

 **MATÉRIELS ET LOGICIELS UTILISÉS**

PC sous WINDOWS équipés de PC VUE 32
Automate en liaison réseau MODBUS

 **DÉMARCHE PÉDAGOGIQUE**
Le formateur réalise les apports et propose aux stagiaires des exercices d'application
Un support de cours est remis à chaque participant

 **SERVICE INFOS**
02 99 52 54 52 ou 02 96 58 69 86
www.afpi-bretagne.com